

ウルトラループ相談コーナー Q & A

Q-1 ループアンテナを巻いて完成させましたが、プリアンプの同調ツマミをまわしても感度がまったく上がりません。

A-1 ループアンテナのL₁の接続が正しくおこなわれず、同調しないためと思われます。もう一度よく調べて下さい。また、ターミナル部への接触不良の場合も同じようになります。

Q-2 ビルの中で使いたいので、カップラーのコードを延長したいのですが何mまで可能ですか。

A-2 現在このコードに1.5D-2Vという同軸ケーブルを使っていますが、10m位までです。それ以上長くしたいときには、3D-2Vとか5D-2Vといった太い同軸ケーブルを使って下さい。しかし、いずれもあまり長くすると感度が落ちてきます。

Q-3 ループアンテナの枠が木製なので、誤って折ってしまったとき、スペアとして売っていただけますか。

A-3 木製の加工品ですから、高いところから落したり、力いっぱい巻線すると折れたりヒビが入ったりすることがあります。支柱やコイル枠は、補修パーツとしておわけできますから御一

報下さい。また枠に入ったヒビは木工ボンドで接着して直せます。性能的には全く心配りりません。小物補修パーツは、小社へ直接お問い合わせ下さい。

Q-4 UZ-8DXを短波やFMアンテナとして使えますか。

A-4 UZ-8DXは、中波専用ですから使えません。